* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

21 INT 1.2/00

*1



*1

21 TAB 1.1/00

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)

X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des câbles torsadés
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009