* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009

21 INT 1.2/00 *1

41 INT 1.2/06 *2



21 TAB 1.1/00 *1

41 TAB 1.1/06 *2

* 1-4 (Strang / Colonne montante / Montante)
X (Entfernen Sie J1 / Retirez le J1 / Rimuovi J1)

Info: Verdrillte kabel verwenden / Utiliser des c©bles torsad®s
Utilizzare cavi twistati Art.336904 - Eldas 101 282 009